

staip

**SOCIETE DES
TRAVAUX
AGRICILES
INDUSTRIELS
PUBLICS**

Travaux de réhabilitation du CPBS

du pk34 au pk58 et du pk77 au pk128



Marché 37/96/97/DK/DA

ALBUM DE PHOTOS

**OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE
DES DOUKKALA**

STAIP
*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

SITUATION DU CANAL AVANT TRAVAUX



Photo prise au p.k. 39



Photo prise entre p.k. 46 et p.k. 48

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

TRAVAUX DE CURAGE TRAVAUX PREALABLES



**Travaux préalables pour préparation des berges
Photo prise au Canal d'améné**



**Travaux préalables pour préparation des berges
Photo prise au Canal d'améné**

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

TRAVAUX DE CURAGE



Processus du curage
Photo prise au canal d'amène



Processus du curage
Photo prise au canal d'amène

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

TRAVAUX DE CURAGE



Processus du curage
Photo prise au Canal d'amené



Processus du curage
Photo prise au Canal d'amené

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

TRAVAUX DE CURAGE



Processus du curage
Photo prise entre p.k. 44 et p.k.45



Processus du curage
Photo prise entre p.k. 44 et p.k.45

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

TRAVAUX DE CURAGE



**Processus du curage (cinématique pas 1)
Photo prise entre p.k. 44 et p.k.45**



**Processus du curage (cinématique pas 2)
Photo prise entre p.k. 44 et p.k.45**

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

TRAVAUX DE CURAGE



**Processus du curage (cinématique pas 3)
Photo prise entre p.k. 44 et p.k.45**



**Processus du curage (cinématique pas 4)
Photo prise entre p.k. 44 et p.k.45**

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

SITUATION DES SAIGNEES AVANT TRAVAUX



Photo prise au p.k. 36



Photo prise au p.k. 43.7

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

SITUATION DES SAIGNEES AVANT TRAVAUX



Photo prise au p.k. 41.3



Photo prise au p.k. 41.3

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

SITUATION DES SAIGNEES AVANT TRAVAUX



Photo prise au p.k. 40 (rive gauche)



Photo prise au p.k. 46.3 (rive gauche)

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

SITUATION DES SAIGNEES AVANT TRAVAUX



Photo prise entre p.k. 47 et p.k.48 (rive droite)



Photo prise entre p.k. 47 et p.k.48 (rive droite)

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

SITUATION DES SAIGNEES AVANT TRAVAUX



Photo prise au p.k. 43.7 (rive droite)



Photo prise au p.k. 43.7 (rive gauche)

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

SITUATION DES SAIGNEES AVANT TRAVAUX



Photo prise entre p.k. 47 et p.k.48 (rive droite)



Photo prise entre p.k. 47 et p.k.48 (rive gauche)

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

SITUATION DES SAIGNEES AVANT TRAVAUX



Photo prise au p.k. 43.7 (rive gauche)



Photo prise au p.k. 79 (rive droite)

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

COMBLEMENT DES SAIGNEES Mise en profil théorique du canal



Décapage avant remblais – préparation du sol



Charge des remblais

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

COMPLEMENT DES SAIGNEES

Mise en profil théorique du canal



Charge des remblais



Travaux sur les remblais

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

COMBLEMENT DES SAIGNEES Mise en profil théorique du canal



Compactage des remblais – p.k. 39



Compactage des remblais – p.k. 46.7

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

COMBLEMENT DES SAIGNEES
Mise en profil théorique du canal



Remblais finis – p.k. 41



Remblais finis – entre p.k. 36 et p.k. 37

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

PROTECTION DU CANAL PAR GABIONS



Remblais finis, vue sur le stock des matériaux
Photo prise au p.k. 41.3



Pose des gabions
Photo prise au p.k. 41.3

STAIP
*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

Marché 37/96/97/DK/DA

PROTECTION DU CANAL PAR GABIONS



Mis en place des gabions
Photo prise au p.k. 41.3



Mis en place des gabions
Photo prise au p.k. 41.3

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

PROTECTION DU CANAL PAR GABIONS



**Mis en place des gabions
Photo prise au p.k. 41,3**



**Vue sur l'ouvrage (protection de la rive droite), travaux sur la
rive gauche en cours. Photo prise au p.k. 41,3**

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

VUE SUR LE CANAL APRES LES TRAVAUX



Photo prise au p.k. 41



Photo prise au p.k. 82

STAIP

*Société des Travaux
Agricoles Industriels
Publics*

VUE SUR LE CANAL APRES LES TRAVAUX



Photo prise au p.k. 119